



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
-SSYMA-
PROTECCION RADIOLOGICA**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 1 de 13

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de los peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional asociados a exposición a radiación ionizante en las actividades e instalaciones de Gold Fields.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields, así como a todos sus contratistas y visitantes, que manipulen o se expongan a fuentes de radiación ionizante.

3. DEFINICIONES

- 3.1. **Área controlada:** Toda zona en la que son o pudieran ser necesarias medidas de protección y disposiciones de seguridad específicas para controlar las exposiciones normales, y para prevenir las exposiciones potenciales o limitar su magnitud.
- 3.2. **Área supervisada:** Toda zona que no está definida como zona controlada, pero en la que se mantienen en examen las condiciones de exposición ocupacional, aunque normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni disposiciones de seguridad concretas.
- 3.3. **Densímetro Nuclear:** Equipo fijo o portátil que contiene una fuente radiactiva.
- 3.4. **Dosímetro:** Equipo personal de medición para control de exposiciones a fuentes radiactivas.
- 3.5. **Dosímetro de radiación ionizante:** instrumento de medición de dosis absorbida (como dosis equivalente) en un contexto de protección radiológica, el cual porta el trabajador que manipula equipos que emiten radiación ionizante.
- 3.6. **Dosis:** Medida de la radiación que recibe o absorbe un medio y que se utiliza indistintamente para expresar dosis absorbida, dosis en órganos, etc.
- 3.7. **Equipo Radioactivo:** Conjunto de elementos que además de la fuente radioactiva tiene otros dispositivos.
- 3.8. **Fuente Radioactiva:** Sustancia capaz de emitir radiaciones ionizantes.
- 3.9. **Gold Fields La Cima S.A.:** En adelante se denomina Gold Fields.
- 3.10. **Licencia:** Autorización concedida por la Autoridad Nacional a una entidad, instalación o un individuo en base a una evaluación de seguridad y complementada con requisitos y condiciones específicas que debe cumplir el titular licenciado.
- 3.11. **Nivel de radiación:** Tasa de dosis expresada en milisieverts por hora.
- 3.12. **Personal Autorizado:** Son aquellos trabajadores que ejecutan tareas transporte y uso de equipos radioactivos y cuentan con la respectiva autorización expedida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
-SSYMA-
PROTECCION RADIOLOGICA**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 2 de 13

3.13. Radiación Ionizante: Radiación de energía suficientemente alta para producir pares de iones en una materia o en materias biológicas. Entre los principales tipos de radiación ionizante tenemos la alfa, beta y gamma.

3.14. Sievert (Sv): Unidad de medida de la dosis de radiación absorbida por la materia viva.

3.15. Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Field ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Supervisor

- Asegurar que el personal cuente con la licencia personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) para el uso de equipos radioactivos.
- Asegurar que las licencias de operación del equipo radioactivo emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) se encuentren vigentes.
- Completar antes de iniciar cualquier trabajo con Equipos Radioactivos el formato de Permiso Escrito de Trabajo con Equipos Radioactivos (SSYMA-P19.03-F02).
- Mantener el Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02) en el área de trabajo, al término del turno entregar el original al área de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Garantizar mediante procesos de calibración que el equipo radioactivo no tenga fugas.
- Informar, con una semana de anticipación, al área de Seguridad y Salud Ocupacional del ingreso o salidas de equipos o fuentes radioactivas de Gold Fields.
- Asegurar que el equipo radioactivo sea transportado y utilizado solo por personal autorizado usando dosímetros operativos.
- No se debe dejar los densímetros nucleares, sin custodia; se debe asegurar dicho equipo de tal forma que otras personas no autorizadas lo manipulen o trasladen a otro lugar.
- No permitir que la camioneta donde se traslada el densímetro nuclear sea conducida por una persona no autorizada.
- Verificar que el personal autorizado utilice su dosímetro, cuando manipule, inspecciones u opere equipos que emitan radiación ionizante.
- Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente procedimiento.
- Enviar una copia mensual de la dosimetría de radiación del personal al área de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Contar con un plan de contingencia para fuentes radiactivas (actualizado).
- Contar con un plan de seguridad para fuentes radiactivas (orientados a la seguridad, protección, detección y corrección de problemas que afectan a la seguridad de los trabajadores y la seguridad física de los equipos que emiten radiación ionizante).
- Asegurarse que los vehículos de transporte de fuentes de radiación ionizante y las áreas de trabajo tengan la señalética que indique el peligro por radiaciones ionizantes.
- Asegurarse que los materiales e instalaciones nucleares deben estar protegidos contra las actividades ilegales y contra Sabotaje mediante la aplicación de medidas apropiadas de Protección física las cuales serán un requisito previo al uso, almacenamiento o Transporte de materiales nucleares.
- Asegurar que los planes de emergencia sean conocidos por el personal involucrado en su ejecución, así como ser ejercitados en forma periódica para asegurar su efectividad en cuanto sea requerida su ejecución.
- Debe efectuar una evaluación de seguridad para determinar el nivel de amenaza mediante un proceso de análisis del riesgo donde se describa la fuente (ionizante), la naturaleza de la actividad, el entorno en que se desarrolla la actividad y las medidas de seguridad existentes, para identificar amenazas y consecuencias y la efectividad de las medidas de seguridad.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
-SSYMA-
PROTECCION RADIOLOGICA**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 3 de 13

- Llevar el control de exposición de radiación para con todo el personal que trabaja o se expone a fuentes de radiación ionizante.
- Llevar el control y actualización del programa de entrenamiento del personal que trabaja o se expone a fuentes de radiación ionizante.
- Debe probar el sistema de comunicaciones, evaluación y Detección de intrusión de las instalaciones donde se encuentre las fuentes o equipos de radiación ionizante, así como otras funciones de Protección física para determinar su operatividad continua, y para tomar acciones correctivas oportunas cuando se detecten deficiencias.
- Debe disponer de registros de personas que tienen llaves o dispositivos de acceso al área donde se encuentren los equipos de radiación ionizante y efectuar un chequeo y modificación de claves o dispositivos en forma periódica para reducir la posibilidad de accesos no autorizados.

4.2 Trabajador

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Conocer y estar capacitado en el plan de contingencias y/o emergencias para eventos con fuentes de radiación ionizante.
- Contar con la licencia personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) vigente.
- Comunicar a su supervisor si su licencia personal está por vencer.
- Portar su dosímetro cada vez que transporte y use un equipo radioactivo.
- Contar con la Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02).
- Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar relacionada con exposición a radiación ionizante.
- No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados
- Reportar por cualquier medio de comunicación a su supervisor y al centro de control y comunicaciones el ingreso y salida de los equipos de radiación ionizante portátiles, a fin de efectuar el seguimiento y acciones a tomar en caso de emergencias.

4.3 Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional

- Realizar monitoreos de los niveles de radiación ionizante en las instalaciones y áreas de trabajo para verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Brindar asesoramiento para definir los controles para protección radiológica.

4.4. Subgerente de Salud/Coordinador Medico

- Revisar los exámenes médicos de los trabajadores a fin de detectar exposición a radiación ionizante.
- Programar los exámenes médicos especiales que requieran la población laboral expuesta.

4.5 Ingeniero de Seguridad Ocupacional

- Inspeccionar aleatoriamente las instalaciones y áreas de trabajo para verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Verificar el adecuado llenado y cumplimiento del formato Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02).
- Mantener archivados los registros de Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02) por un lapso de 01 año.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 4 de 13

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

5.1. Programa de Protección Radiológica

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
----	Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional	<p>5.1.1 Implementar y mantener el Programa de Protección Radiológica con el apoyo de las áreas operativas y administrativas.</p> <p>5.1.2 El Programa de Protección Radiológica debe incluir las siguientes etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de Licencias y autorizaciones. ➤ Monitoreo de la Exposición a Radiación Ionizante. ➤ Verificar la señalización de los equipos radiactivos en el lugar de trabajo, donde se encuentren instalados, almacenados y en el caso de los vehículos que transportan los densímetros nucleares, tengan sus respectivos letreros de señalización. <p>5.1.3 Minimizar o evitar la exposición a una fuente radiactiva de una trabajadora que se encuentre en estado de gestación.</p>	----

5.2. Verificación de Licencias y Autorizaciones

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Verificar licencias y autorizaciones	Áreas responsables / Contratistas	<p>5.2.1 <i>Queda totalmente prohibido la manipulación u operación de un equipo que tenga fuentes radiactivas, sin contar con la licencia respectiva, considerándose en una falta grave.</i></p> <p>5.2.2 Los usuarios de equipos radioactivos deben entregar una copia de las licencias y/o autorizaciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) al área de Seguridad y Salud Ocupacional.</p> <p>5.2.3 Contar con un número suficiente de personal autorizado para operar el equipo y así asegurar la disponibilidad de personal.</p> <p>5.2.4 Mantener capacitado al personal que usa equipos radioactivos en temas de los</p>	Licencias y/o autorizaciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 5 de 13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>planes de contingencias y/o emergencias, con relación a eventos con fuentes de radiación ionizante.</p> <p>5.2.5 Informar y obtener la autorización del área de Seguridad y Salud Ocupacional para cualquier fuente o equipo de radiación que se utilice dentro de las instalaciones de Gold Fields, para esto debe entregar la siguiente información con una semana de anticipación:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Fabricante y modelo de la fuente.➤ Isótopo y actividad de la fuente.➤ Fecha de ensamblaje de la fuente.➤ Ubicación específica de la fuente o equipo de radiación.➤ Licencia del material radiactivo emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear.➤ Licencia del personal, para operar el equipo, emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear.➤ Informes mensuales de dosimetría del personal.➤ Certificados de pruebas de fugas del equipo.➤ Certificado de capacitación del personal en el uso del equipo.➤ Registros de mantenimiento.➤ Plan de Emergencia.➤ Gestión de Cambio.➤ Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS). <p>5.2.6 <i>Se debe contar con un plan de contingencia ante un evento que involucre a una o más fuentes radiactivas.</i></p> <p>5.2.7 <i>Contar con un plan de seguridad para manejo de fuentes radiactivas (orientados a la seguridad, protección, detección y corrección de problemas que afectan a la seguridad de los trabajadores y la seguridad física de los equipos que emiten radiación ionizante).</i></p>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 6 de 13

5.3. Monitoreo de la Exposición a Radiación Ionizante

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Realizar monitoreo de la exposición a radiación ionizante	Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional	5.3.1 Realizar monitoreos en las instalaciones y áreas de trabajo donde existan equipos radioactivos según lo establecido en el Programa Anual de Higiene Industrial y Salud Ocupacional con la finalidad de verificar que los niveles de exposición a radiación ionizante estén de acuerdo con lo establecido en el anexo SSYMA-P019.03-A01.	Registros de Monitoreo
	Áreas responsables/ Contratistas	5.3.2 Adicionalmente al monitoreo realizado por el Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional, entregar un dosímetro de radiación personal (equipo de monitoreo personal) a sus trabajadores que realicen trabajos con equipo radioactivo, registrar en el formato definido por el IPEN.	Registro del IPEN
Realizar monitoreo de la exposición a radiación ionizante	Personal femenino	5.3.3 Colectar el dosímetro después de un mes de uso y asegurar que sea evaluado por un laboratorio que tenga la autorización del Instituto Peruano de Energía Nuclear para determinar la dosis recibida por el trabajador. Dichos resultados deben ser entregados al área de Seguridad y Salud Ocupacional.	
	Áreas responsables/ Contratistas	5.3.4 Notificar a su supervisor si se encuentra en etapa de embarazo a fin de verificar que los niveles de exposición a radiación ionizante estén de acuerdo con lo establecido en el anexo SSYMA-P19.03-A01.	
		5.3.5 El personal será rotado a otra área, donde no haya exposición a radiación, si los niveles de exposición alcanzan los límites permisibles establecidos en el anexo SSYMA-P019.03-A01.	

5.4. Señalización

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Aplicar señalización	Áreas responsables/ Contratistas	5.4.1 Señalizar de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Señalización y Código de Colores (SSYMA-	----



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 7 de 13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>P12.01) y anexo Señalización de fuentes radiactivas (SSYMA-P19.03-A02).</p> <p>5.4.2 Colocar en la entrada o en la periferia de áreas donde existan equipos radioactivos y en las áreas de almacenamiento.</p>	

5.5. Permiso de trabajo

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Gestionar el permiso de trabajo	Supervisor	<p>5.5.1. Todo trabajo con equipos radiactivos debe contar con el Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02), el cual se considera como el permiso de trabajo para este tipo de tareas.</p> <p>5.5.2. El Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02) tiene validez por turno de trabajo, siendo necesario generar un nuevo permiso si el trabajo continúa en el siguiente turno.</p> <p>5.5.3. El Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02) debe permanecer en el área de trabajo y el original debe ser entregado al área de Seguridad y Salud Ocupacional, para su archivo por un lapso de 01 año.</p>	<p>Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02)</p>
	Supervisor	<p>5.5.4. Detener cualquier trabajo con equipo radiactivo, si las condiciones de riesgo han cambiado con respecto a lo que se indica en el permiso inicial. Reiniciar el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02).</p> <p>5.5.5. Si en los trabajos con equipos radiactivos existe la necesidad de aplicar bloqueo y rotulado, se debe dar cumplimiento al procedimiento respectivo de Bloqueo y Rotulado (SSYMA-P11.01).</p> <p>5.5.6. Si existe un inminente peligro para la vida, generalmente fallas en el equipo, detección de fugas de radiación en niveles altos, el equipo fue sometido por incidente a altas temperaturas, se debe evaluar el nivel de riesgo y no se realiza la tarea hasta que se</p>	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 8 de 13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		hay que aplicar controles y minimizar el nivel de riesgo. Para este caso es necesario gestionar el formato Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F01) y un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) diseñado específicamente para las tareas a realizar.	Procedimiento Escrito de Tarea (PET) (SSYMA-P02.04-F01)

5.6. Uso de Equipos Radioactivos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Usar equipos radioactivos	Trabajador	5.6.1 Mantener el control del equipo radioactivo, en ningún momento debe dejar el equipo en manos de una persona no autorizada. 5.6.2. En campo cuando no se utilice el equipo radioactivo para realizar mediciones, bloquear con llave y colocar en su caja de almacenamiento y transporte ponerlo a buen recaudo (nunca abandonarlo). 5.6.3. Debe prevenir la exposición innecesaria de los trabajadores a radiación, aplicar los controles como menor tiempo de exposición y mayor distancia, para evitar cualquier posible exposición.	---- ---
	Áreas responsables/ Contratistas	5.6.4. Los equipos radioactivos deteriorados o que presenten fugas deben ser reportados de inmediato al centro de control y supervisión, luego trasladados a un lugar de almacenamiento provisional y suspender su uso hasta que se hayan reparado y descontaminado. 5.6.5. No está permitido disponer desechos radioactivos, destruir fuentes o equipo radioactivos dentro del emplazamiento. Para esto requerir la autorización del Instituto Peruano de Energía Nuclear y la coordinación previa con el área de Medio Ambiente. 5.6.6. El usuario o responsable del área, debe documentar las condiciones de seguridad radiológica, para orientar a su personal que durante la manipulación y/o	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 9 de 13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>mantenimiento de los densímetros nucleares.</p> <p>5.6.7. Remitir todos los meses los resultados de la dosimetría de radiación ionizante de su personal, al área de Higiene Industrial.</p>	

5.7. Transporte de Equipos Radioactivos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Trasportar equipos radioactivos	Áreas responsables/ Contratistas	<p>5.7.1 <i>Se debe contar con un plan de contingencia y seguridad, para el transporte de equipos con fuentes radiactivas.</i></p> <p>5.7.2 Para efectos de retiro, ingreso y transporte de un se informará el movimiento al centro de control a fin de hacer seguimiento de ingreso y salida de su bunker asegurándose de que el equipo radioactivo se mantenga dentro de su caja original y asegurado con llave a fin de evitar cualquier daño y la emisión de radiación al ambiente y con señalización de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Señalización y Código de Colores (SSYMA-P10.02)</p> <p>5.7.3 Durante su transporte el equipo radioactivo debe estar asegurado en el vehículo y ubicado en un compartimiento diferente al que utilizan los pasajeros.</p> <p>5.7.4 Todo equipo radiactivo debe ser transportado en camioneta (en la tolva, nunca dentro de la cabina); no transportar en otro medio de transporte (como medio de transporte personal).</p> <p>5.7.5 Para realizar el transporte los trabajadores involucrados deben contar con su dosímetro personal.</p> <p>5.7.6 Durante el traslado se deben aplicar medidas de seguridad física (la que deben estar documentadas) que prevengan el robo, daño o uso no autorizado de fuentes radiactivas.</p>	----



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 10 de 13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>5.7.7 El transporte de material radiactivo será efectuado tomando debida consideración de la protección de los trabajadores involucrados en el transporte y el entorno donde se trasladarán, el usuario debe detallar los requisitos de seguridad física y ser revisados con el área de respuesta a emergencias, protección interna y seguridad y salud ocupacional.</p> <p>5.7.8 El transporte de fuentes radiactivas se realizará en vehículos de propiedad de la empresa o en vehículos de contratistas autorizados, los mismos deben contar con un kit de emergencia y la señalización.</p> <p>5.7.9 El equipo (con una fuente radiactiva) debe ir separado de la cabina de pasajeros.</p> <p>5.7.10 La fuente radiactiva debidamente embalada y asegurada, se fijará al compartimiento de carga del vehículo con una cadena y candado respectivo.</p>	

5.8. Almacenamiento de Equipos Radioactivos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Almacenar equipos radiactivos	Áreas responsables/ Contratistas	<p>5.8.1 Guardar el equipo radiactivo, dentro de su caja original, dentro de un armario u otro espacio que garantice que no será retirado por personal no autorizado, manteniéndose con llave en todo momento.</p> <p>5.8.2 Tomar en cuenta la distancia, tiempo de exposición y barrera, para ubicar el área donde será almacenado el equipo radiactivo.</p> <p>5.8.3 El usuario o responsable del área, debe documentar las condiciones de almacenamiento (requisitos de seguridad física, de acuerdo a la Resolución N° 131-11-IPEN/PRES) y ser revisados con el área de respuesta a emergencias, protección interna y seguridad y salud ocupacional.</p>	---



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 11 de 13

5.9. Mantenimiento de Equipos Radioactivos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Realizar mantenimiento de los equipos radioactivos	Áreas responsables/ Contratistas	<p>5.9.1 El equipo radioactivo debe contar con un programa de mantenimiento el cual incluirá la limpieza del equipo.</p> <p>5.9.2 Por ningún motivo retirar la fuente radiactiva del equipo radioactivo dentro del emplazamiento, en el caso que fuera necesario retirarlo, este trabajo debe ser realizado por el fabricante o en un centro de servicio autorizado para este tipo de trabajo.</p> <p>5.9.3 El equipo radioactivo debe pasar periódicamente la prueba de fuga, la cual debe ser realizada en base la modelo del equipo y establecido por el fabricante (esta prueba de fugas puede ser realizada por el fabricante o por una empresa debidamente acreditada por el IPEN.</p> <p>5.9.4 Remitir los resultados originales de la prueba de fuga al Ingeniero Senior de Higiene Industrial.</p>	<p style="text-align: center;">----</p> <p>Registros de las pruebas de fuga</p>

5.10. Respuesta a Emergencias

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Aplicar la respuesta a emergencias	Área de Protección interna/ Áreas responsables/ Contratistas Subgerente de Salud / Coordinador Medico	<p>5.10.1 Dichos procedimientos serán parte del Plan de Respuesta a Emergencias Plan de Respuesta a Emergencias (SSYMA-PR03.09).</p> <p>5.10.2 Desarrollar y establecer protocolos médicos para la atención de emergencias a materiales radioactivos.</p>	---

6. ANEXOS

6.1. Límites Máximos Permisibles para Exposición a Radiación Ionizante (SSYMA-P19.03-A01)

Parte del Cuerpo	Dosis Máxima de Exposición
Dosis efectiva promedio en un año en un periodo de 5 años consecutivos	20 mSv



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROTECCION RADIOLOGICA

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 12 de 13

Parte del Cuerpo	Dosis Máxima de Exposición
Dosis efectiva en un año, siempre que no sobrepase 100 mSv en 5 años consecutivos	50 mSv

Dosis equivalente en un año en el cristalino	150 mSv
--	---------

Dosis equivalente en un año en la piel y extremidades	500 mSv
---	---------

Para personal femenino en etapa de embarazo la dosis en la superficie del abdomen no será mayor a 2 mSv todo el periodo de embarazo

Para el transporte la dosis no deberá exceder de 2 mSv/h en ningún punto de la superficie externa del medio de transporte

Peligro	Riesgo	Niveles de exposición	Periodos en los que afecta el embarazo	Efectos nocivos: Trabajadora embarazada, feto, en la lactancia y en la reproducción
Radiación ionizante	Exposición externa de trabajadoras embarazadas a la radiación ionizante y contaminación interna por incorporación de material radiactivo	< 2 mSv en 9 meses O 1/20 del límite anual de incorporación en 9 meses (Estos valores son límites máximos)	Primeras semanas Organogénesis	Infertilidad, aborto espontáneo, defectos de nacimiento, bajo peso al nacer, afecciones en el desarrollo, cánceres durante la niñez.

6.2. Señalización de fuentes radiactivas (SSYMA-P19.03-A02)

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	SEÑAL DE SEGURIDAD	CARTELES DE ADVERTENCIA
ATENCIÓN RIESGO DE RADIACIÓN			

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1. Formato de Medición de Radiación Ionizante en Densímetros Nucleares (SSYMA-P019.03-F01).

7.2. Formato de Permiso Escrito de Trabajo con Equipo Radioactivo (SSYMA-P19.03-F02).

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 20 (c) y 21.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
-SSYMA-
PROTECCION RADIOLOGICA**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P19.03

Versión 10

Página 13 de 13

- 8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 33, 36, 76 (2), 129, 130 y 136.
- 8.3. D.S. 009-97-EM Reglamento de Seguridad Radiológica.
- 8.4. D.S. 039-2008-EM Reglamento de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante.
- 8.5. Requisitos de Seguridad Física de Fuentes Radiactivas emitido por el IPEN (Norma SF.001.2011 aprobado mediante Resolución N° 131-11-IPEN/PRES).
- 8.6. Norma ISO 45001:2018, Requisito 6.1.2, 8.1 y 9.1.
- 8.7. Procedimiento de Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04).
- 8.8. Procedimiento de Señalización y Código de Colores (SSYMA-P10.02).
- 8.9. Reglamento protección física "DECRETO SUPREMO N° 014-2002-EM"
- 8.10. NTP 399.010-1 2016 Señales de seguridad.

9. REVISIÓN

- 9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Benjamin Carpio	Freddy Toribio	Freddy Toribio	Gerente de Operaciones
Ingeniero Senior de Higiene Industrial	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	
Fecha: 23/09/2024			Fecha: 26/09/2024