



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 375A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Spotcheck developer SKD-S2	Nombre: Magnaflux	Salud -	1
Forma de uso: Aplicado en forma de spray (Se utiliza para realizar pruebas de fisuras en las estructuras metálicas de los Rodillos Bomag)	Telef. emergencia: 847-4249300 Canada	Inflamabilidad	3
		Peligro Fisico	0
		EPP	I

PELIGRO FISICO:

Estable a condiciones de temperatura y presión normal.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con cartuchos color negro y pre-filtro
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de Nitrilo.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Insignificante en cantidades pequeñas
Por Inhalación.-	Provoca mareos y nauseas.
En contacto con los ojos.-	Irritante pero no daña el tejido ocular
En contacto con la piel.-	Puede producir irritación por contacto prolongado.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vomito, consulte de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, y consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, abriendo y cerrando los parpados.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, espuma o agua.

ALMACENAMIENTO

No rociar el producto cerca llamas ni arcos electricos.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de Nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 01/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 375A

Nombre: Spotcheck developer SKD-S2

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Cerrar o retirar las fuentes de combustión. Seque o limpie con material absorbente.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No hay datos disponibles sobre SKD-S2.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849